



ŚWINIARY


W6




W7,10A,5,12  
HP3,4A,2,9




W2,1,2A




W6A,5A,8  
HP4,3A,6




W10  
HP8




W23  
HP18




W9




W8




Miejscowość : Świniaary,Rybaki, Sady, Właczemlin Nowy, Zyck Nowy, Zyck Polski, Właczemlin Polski, Nowosiado, Juliszew gm.Ślubice			
Nazwa rysunku : Schemat węzłów		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembelińskiego 1/78 tel.(024) 367-59-39	
Temat :	Dobudowa zasuw wodociagowych i węzłów hydrantowych zniszczonych w powodzi		Nr.rys.
Branża :	Sanitarny inż. Marek Skrocki		47
Projektant :	Nazwisko i imię : inżynier Piotr Skrocki <small>robotelni budowlanej i Kierownika Instalacji w zakresie spec. instalacji i urządzeń ciężkich, inżynier specjalizacji Kierownika Nr ewid. WKP/0156/PWDS/09</small>		
	mgr inż. M Skrocki nr ew. WKP/0156/PWDS/09		
Dpracował :	inż.P.Szymański		Data wykonania: 07.2010

RYBAKI


W22




W23




W16,33  
HP12,24




W19  
HP15




W7  
HP5




W26  
HP19



W11,14,17  
HP7,10,13



W24




Miejscowość : Świniały,Rybaki, Sady, Właczemlin Nowy, Zyck Nowy, Zyck Polski, Właczemlin Polski, Nowosiadło, Juliszew gm.Ślubice			
Nazwa rysunku : Schemat węzłów		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembielińskiego 1/78 tel.(024) 367-59-39	
Temat : Dobudowa zasuw wodociagowych i węzłów hydrantowych zniszczonych w powodzi		Nr.rys. 48	
Branża : Sanitarna		Data wykonania: 07.2010	
Projektant : mgr.inż. M. Skrocki nr ew.WKP/0156/PWDS/09		Data wykonania: 07.2010	
Pracował : inż.P.Szymański		Data wykonania: 07.2010	


SADY

WIĄCZEMIN NOWY


W7  
HP4



W1  
HP5




W1  
HP3




ZYCK NOWY


W24  
HP17



W26  
HP19




W14  
HP10



NOWOSIADŁO

W1,2  
HP23,19




W14




Miejscowość : Świniały,Rybaki, Sady, Wiazczemin Nowy, Zyck Nowy, Zyck Polski, Wiazczemin Polski, Nowosiadło, Juliszew gm.Ślubice			
Nazwa rysunku : Schemat węzłów		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembelskiego 1/78 tel.(024) 367-59-39	
Temat :	Dobudowa zasuw wodociagowych i węzłów hydrantowych zniszczonych w powodzi		Nr.rys.
Branża :	Sanitarna mgr.inż. Marek Skrocki		49
Projektant :	Nazwisko i imię :		Data wykonania:
	mgr.inż. M Skrocki nr ew.WKP/0156/PWOS/09		
Pracował :	inż.P.Szymański	USŁUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembelskiego 1/78 tel.(024) 367-59-39	07.2010

ZYCK POLSKI


W18  
HP12




W22



W33  
HP24



W17




WIĄCZEMIN POLSKI


W16




W2,24,3  
HP2,14,3




W26



W4  
HP4




W1  
HP1




Miejscowość : Świniary,Rybaki, Sady, Właczemin Nowy, Zyck Nowy, Zyck Polski, Właczemin Polski, Nowosiadko, Juliszew gm.Ślubice			
Nazwa rysunku : Schemat węzłów		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembelskiego 1/78 tel.(024) 367-59-39	
Temat :	Dobudowa zasuw wodociagowych i węzłów hydrantowych zniszczonych w powodzi		Nr.rys.  50
Branża :	Sanitarna <small>mgr inż. Marek Skrocki Opłata za budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi dla ogólnych i w specjalist. instalacji w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacji, klimatyzacji i paragrafowych Nr ewid. WKP/0156/PWDS/09</small>		
Projektant :	Nazwisko i imię : mgr inż. M Skrocki nr ew. WKP/0156/PWDS/09		Data wykonania:
Dpracował :	Inż.P.Szymański		07.2010

# JULISZEW


W7




**W1A,17**  
**HP18,17**



W3,10  
HP3,6




W/5  
HP2



## WYKAZ Kształtek

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Trójnik żel. kohnierzowy Ø 150/150                            | - | szt. 3  |
| 2. Trójnik żel. kohnierzowy Ø 150/100                            | - | szt. 1  |
| 3. Trójnik żel. kohnierzowy Ø 150/80                             | - | szt. 8  |
| 4. Trójnik żel. kohnierzowy Ø 100/100                            | - | szt. 8  |
| 5. Trójnik żel. kohnierzowy Ø 100/80                             | - | szt. 16 |
| 6. Trójnik żel. kohnierzowy Ø 80/80                              | - | szt. 4  |
| 7. Zasawa żel. kohn. Ø 150                                       | - | szt. 4  |
| 8. Zasawa żel. kohn. Ø 100                                       | - | szt. 18 |
| 9. Hydrant p. poż 80 nadziemny w kpl z zasuwą i kolanem stopowym |   | szt. 36 |
| 12. Zwężka żeliwna kohnierzowa Ø 150/100                         | - | szt. 2  |
| 13. Zwężka żeliwna kohnierzowa Ø 100/80                          | - | szt. 5  |
| 14. Zwężka żeliwna kohnierzowa Ø 80/50                           | - | szt. 1  |
| 15. Korek żeliwny kohnierzowy Ø 100                              | - | szt. 3  |
| 16. Korek żeliwny kohnierzowy Ø 80                               | - | szt. 1  |



Miejscowość : Świniały, Rybaki, Sady, Właczemlin Nowy, Zyck Nowy, Zyck Polski, Właczemlin Polski, Nowosiadło, Juliszew gm. Ślubice	
Nazwa rysunku : Schemat węzłów	Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul. Remiebińskiego 1/78 tel.(024) 367-59-39
Temat : Dobudowa zasuw wodociagowych i węzłów hydrantowych zniszczonych w powodzi	Nr rys. 51
Branża : Sanitarno	mgr inż. Marek Skrocki Dobudowa budowlane do projektowania i kierowania Prace
Projektant : mgr inż. M Skrocki nrew.WKP/0156/PWOS/09	Podpis Inżynier Data wykonania:
Dpracował : inż.P.Szymański	09-30 Płock 07.2010