BIURO GEOLOGII I SOZOLOGII GEOTECHNIKA
99-400 ŁOWICZ - Aleje Sienkiewicza 44
TF: 46 837878 TFX: 46 8191915
GSM: 501373880; 509501699; 508174460
e-mail: geotechnika@geotechnika.lowicz.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
przy ul. Chojaki i 10-Kwietnia w miejscowości SŁUBICE

Załącznik nr **4.5**

WYKRES BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL FVT NR S-5

Przelot	Woda	Profil	N10	ID/IL	średnia
0.1			3	0,28	
0.2			4	0,33	
0.3			6	0,40	
0.4		nN	8	0,46	0,40
0.5			7	0,43	
0.6			6	0,40	
0.7			7	0,43	
0.8			8	0,46	
0.9			7	0,43	
1.0			8	0,46	
1.1			7	0,43	
1.2			7	0,43	
1.3		Pd	9	0,48	0,45
1.4			8	0,46	
1.5			8	0,46	
1.6			7	0,43	
1.7	1.71		9	0,48	
1.8			14	0,56	
1.9			16	0,59	
2.0			18	0,61	
2.1			17	0,60	
2.2			16	0,59	
2.3			16	0,59	
2.4			17	0,60	
2.5			18	0,61	
2.6			19	0,62	
2.7			18	0,61	
2.8			19	0,62	
2.9			19	0,62	
3.0			18	0,61	
3.1			17	0,60	
3.2		Ps//Pd	17	0,60	0,60
3.3			16	0,59	
3.4			16	0,59	
3.5			17	0,60	
3.6			18	0,61	
3.7			19	0,62	
3.8			19	0,62	
3.9			18	0,61	
4.0			17	0,60	
4.1			16	0,59	
4.2			19	0,62	
4.3			18	0,61	
4.4			17	0,60	
4.5			17	0,60	
4.6			18	0,61	
4.7			21	0,64	
4.8		Ps//Pd	22	0,65	0,65
4.9			22	0,65	
5.0			23	0,66	
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
5.5					
5.6					
5.7					
5.8					
5.9					
6.0					
6.1					
6.2					
6.3					
6.4					
6.5					
6.6					
6.7					
6.8					
6.9					
7.0					
7.1					
7.2					
7.3					
7.4					
7.5					
7.6					
7.7					
7.8					
7.9					
8.0					



wped bez ścięcia - stopień zagęszczenia

wped ze ścięciem - stopień plastyczności